



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ гимназия  
«ОЦ «Гармония»  
Ваничкина В.И.

20\_\_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 4

г.о. Отрадный

"18" 08 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония», реализующее программы дополнительного образования детей городского округа Отрадный Самарской области (СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» ДОД г.о. Отрадный).
- 1.2. Адрес объекта 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 966 кв. м
  - часть здания - этажей (или на этаже), - кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 350 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2004 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области, СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный ДОД.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусный маршрут № 5, остановка «Гостиница»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры по пути следования)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№ 2	№2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№ 3	№3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№ 8	№8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№ 12	№12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 13	№13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	нет	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№ 1	№1

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект частично доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слухи и умственного развития. Недоступен для инвалидов с нарушением зрения. Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ 2021-2030

в рамках исполнения государственной программы Самарской области «Доступная среда Самарской области на 2014-2025 г»

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: информационная система Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» <http://geoportalsamregion.ru/minsocdem/>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 4 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 4 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 3 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 3 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 3 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии Ваш В.И. Ваничкина  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены комиссии

<u>Шнайзер А.Г.</u>	<u>Шнайзер</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Саломин И.И.</u>	<u>С</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Родимова И.Р.</u>	<u>И</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Медведева Т.В.</u>	<u>Медведева</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Павлова С.В.</u>	<u>П</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Смирнов О.А.</u>	<u>С</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Смирнов А.И.</u>	<u>С</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Лодово И.В.</u>	<u>Л</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Тухова И.И.</u>	<u>Т</u>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония», реализующее программы дополнительного образования детей городского округа Отрадный Самарской области (СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный ДОД) 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 7

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	№ 1	№ 1	Отсутствуют указатели направления движения	К,О	Установить указатели направления движения от остановки до прилегающей территории, установить тактильные полосы перед съездом и препятствия на пешеходном пути шириной 0,5-0,6 метров.	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	№ 2	№ 2	Бордюры на пешехо	К,Г	Заменить бордюры по краям пешеходных путей	Установка

					дных путях		высотой не менее 0,05 метров.	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	Нет	Нет				
1.4	Пандус (наружный)	Нет	Нет	Нет				
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	Нет	Нет	Отсутст вие парковк и для инвали дов	К	Организовать парковочное место для инвалидов с размещением специального знака и разметки, создать места отдыха.	Создание
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№2	№2	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области, СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный ДОД, 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 7

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№ 3	№ 3	Отсутствие ограждения у крыльца (левая сторона)	К, О,С	Установить поручни (ограждение) по боковым краям лестницы.	Установка
2.2	Пандус (наружный)	есть	№ 4	№ 4	нет	К, О,С		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 5	№ 5	Отсутствие информационной таблички об учреждении с использованием выпуклых букв и шрифта Брайля.	К, О,С	Установить информационную табличку об учреждении с использованием выпуклых букв и шрифта Брайля, поручни с двух сторон на высоте 0,9 метров с	Установка

							горизонтальным завершением поручня не менее 0,3 метра и нетравмирующими окончаниями, установить колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м, установить нескользкое покрытие, установить систему вызова помощи, установить звуковой и световой маяки у входа.	
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 6	№ 6	Узкий проем	К, О	Заменить дверные полотна шириной не менее 1,2 метра с демонтажем порогов, создать контрастную маркировку прозрачных дверных полотен.	Реконструкция, замена



							<p>Установить противоскользящее покрытие. Установить рельефную тактильную полосу шириной 0,3 метра на расстоянии 0,6 метра сверху и внизу лестничного марша, создать контрастную маркировку крайних ступеней. Установить разделительные поручни при ширине марша более 4 м.</p>	
2.5	Тамбур	есть	№ 7	№ 7	Узкий проем	К, О	<p>Провести реконструкцию тамбура с расширением до 1,5 метра.</p>	Реконструкция, замена
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№6	№6	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области, СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный ДОД, 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 7

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 8	№ 8	Отсутствие плана и указателей	К	Установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход) речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, а также аудиовизуальные информационно-	Установка

							справочные системы и тактильные схемы по всему учреждению, установить рельефную и\ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м. а также опорные устройства по всему учреждению, создать контрастную маркировку дверных проемов.	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	есть	№ 9	№ 9	Дверные проходы не соответствуют стандартным размерам	К	Заменить дверные полотна шириной не менее 1,2 метра, создать контрастную маркировку прозрачных дверных полотен.	Реконструкция

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 10	№ 10	Отсутствие указателей направления движения, входа, выхода, пиктограммы	К	Установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход) речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, а также аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы по всему учреждению, установить рельефную и\ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м. а также опорные устройства по всему учреждению, создать контрастную маркировку	Установка
-----	---	------	------	------	--	---	--	-----------

							дверных проемов.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№8	№8	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области, СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный ДОД, 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 7

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет	№ 11	№ 11	Дверные проемы не соответствуют стандартным размерам	К	По всему зданию увеличить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метров, убрать пороги, установить информацию визуальную контрастную с использованием выпуклых букв и	Реконструкция
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	№ 12	№ 12		К		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет					шрифта Брайля, разместить ее на высоте не более 1,8 метра с высотой прописных букв не менее 0,025 метра, убрать либо расставить мебель с созданием зоны сидения в диаметре не менее 1,2 метра, для кресла коляски 1,5x1,5 метра, приобрести и установить столы с высотой рабочей поверхности 0,7-0,8 метра с микролифтом.	Установка
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов (спортивный зал)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№12	№12	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР



<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области, СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный ДОД, 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 7

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 13	№ 13	Туалетная комната не приспособлена для использования инвалидами	К, О, С	Сделать капитальный ремонт туалета для инвалидов, разместить знак доступности для инвалидов, установить тактильную маркировку санузла, расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метра. В кабине для инвалидов расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метра. Сделать капитальный ремонт кабины с габаритами (минимальная глубина) не менее 1,8 метра и (минимальная ширина) не менее 1,65 метра, установить	Создание

							<p>опорные поручни в том числе откидные с зоной для кресла-коляски рядом с унитазом 0,75x1,2 метра и раковиной 1,3x0,85 с высотой раковины 0,75-0,85 метра и установить рядом с раковиной опорный поручень, установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 метра или вертикальной формы. Установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), установить водопроводный кран с рычажной рукояткой и (или) с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа. Установить зеркало поворотное.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации и кнопку вызова помощи со шнурком</p>	
5.2	Душевая/ванная комната	Есть	№ 14	№ 14	Душевая комната не приспособлена для использования инвалидами	К, О	<p>Установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), установить водопроводный кран с рычажной рукояткой и (или) с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа. В душевой установить сиденье душевой кабины глубиной и шириной более 0,48x0,85 м, а также опорный поручень. Установить систему тревожной сигнализации и кнопку вызова помощи со шнурком.</p>	Установка

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	№ 15	№ 15	Бытовая комната не приспособлена для использования инвалидами	К, О, С	Установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), установить водопроводный кран с рычажной ручкой и (или) с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа. Установить зеркало поворотное. Установить систему тревожной сигнализации и кнопку вызова помощи со шнурком	Создание и установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)	№13	№13	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области, СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный ДОД, 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 7

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Визуальные средства информации не установлены		Во всем учреждении установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, все надписи разместить на высоте 1,5-4,5 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить указатели и пиктограммы на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра,	Установка
6.2	Акустические средства	Нет			Акустические средства информации		Во всем учреждении установить акустические средства информации о предоставлении услуги,	Установка

					ии не установле ны			
6.3	Тактильные средства	Нет			Тактильн ые средства информац ии не установле ны		Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами с использованием шрифта Брайля на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, промаркировать кабинеты приема со стороны ручки, а также на кабинах санитарно-бытовых помещений, установить текстфоны (текстовые телефоны) текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей» строкой, а также факсимильные аппараты, установить телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, установить речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 метров, установить тестовые табло для вывода оперативной операции, а также малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные и индукционные системы.	Установка

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У)	нет	нет	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_